



**УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА**



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 7»**




Информация об исполнении предписаний


МЧС от "18" августа 2023 года № 2308/124-24/47-В/РИВ/2



МЧС от "18" августа 2023 года № 2308/124-24/48-В/РИВ/2




№ п/п	№ пункта предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Фото	Примечание
1	2	3	4	5
1	п. 30 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		Приобретены средства индивидуальной защиты, самоспасатель фильтрующий ГДЗК "Гарант-1". Ожидается поставка (21-22 августа)
2	п. 9 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Отсутствуют программы противопожарных инструктажей для первичного, вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей.		
3	п. 176 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 30 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 60 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 95 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 13 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		
	ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			

4	ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака (последний акт обработки от 14.07.2016г.)	Договор Г7-30/24-ОБ от 12.07.2024г	Обработка будет осуществлена по получению ООО "Гейзер" специальной жидкости для обработки.
	п. 13 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"			
	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.			
5	п.2 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима РФ»		
6	п. 3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	У директора МБОУ «Гимназия № 7» отсутствует обучение в области пожарной безопасности.		Заключен договор № 1406/24-21 от 14.06.2024г. на переподготовку по пожарной безопасности по программе "Специалист по пожарной профилактике" с АНО "ЦОиПК" г.Москва. Идет обучение.
	п/п б) п.1 Приложение 3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»			


7	п. 409 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 60 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Огнетушители № 37 5-го этажа (пом. № 20а согласно тех. паспорта) расположены на полу без специальных подставок.		
8	ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям.	Складское помещение 4-го этажа (пом. № 10 согласно тех. паспорта) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости, документация подтверждающая предел огнестойкости двери отсутствует.		Складское помещение 4-го этажа переоборудовано в подсобное помещение для технического персонала.
	п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"			
9	п. 409 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Огнетушители № 18 в столовой 1-го этажа (пом. № 2, согласно тех. паспорта) установлен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителей.		
10	п/п в) п. 35 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	В помещении мастерской (пом. № 17, согласно тех. паспорта) светильники эксплуатируются со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией		

11	п. 12 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	На дверях архива 1-го этажа (пом. № 15, согласно тех. паспорта) отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.		
1	п. 30 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		Приобретены средства индивидуальной защиты, самоспасатель фильтрующий ГДЗК "Гарант-1". Ожидается поставка (21-22 августа)
2	п. 9 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Отсутствуют программы противопожарных инструктажей для первичного, вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей.		
3	п. 176 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 30 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 60 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 95 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 13. Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		
4	ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 13 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака (последний акт обработки от 14.07.2016г.)	Договор Г7-30/24-ОБ от 12.07.2024г	Обработка будет осуществлена по получению ООО "Гейзер" специальной жидкости для обработки.

5	п.2 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима РФ»		
	п. 3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п/п б) п.1 Приложение 3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	У директора МБОУ «Гимназия № 7» отсутствует обучение в области пожарной безопасности.		Заключен договор № 1406/24-21 от 14.06.2024г. на переподготовку по пожарной безопасности по программе "Специалист по пожарной профилактике" с АНО "ЦОиПК" г.Москва. Идет обучение.
	п/п б) п.1 Приложение 3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"			

7	п. 409 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Огнетушители № 17 и № 23 в коридорах 5-го этажа (пом. № 16, 28 согласно тех. паспорта) расположены на полу без специальных подставок.		
8	п. 409 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Огнетушители № 11 и № 14 в столовой 1-го этажа (пом. № 13, 15 согласно тех. паспорта) установлены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителей.		
9	п. 12 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	На двери электрощитовой 1-го этажа (пом. № 9, согласно тех. паспорта) отсутствует обозначение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.		

Директор МБОУ "Гимназия № 7"



Л.М. Запрудаева